

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命 李成达 同志，担任 澜沧东回天漆加油站 项目组长。

二、授权范围

1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。


3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。

4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2012年3月30日





3 自然地理

地形地貌： 是否提供了相关资料？（是、否） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录

（是、否） 场地自东向西呈下坡，储罐区东面为水塘。

加油站北面地势低于加油站，为山林。

气象条件： 是否提供了相关资料？（是、否） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录

（是、否） 年平均气温 17.9℃ 极端高温 34.9℃ 极端低温 2.9℃。

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？（是、否） 是否有现场踏勘后或收



集的的补充记录 (是□、否)

(1) 地层

(2) 构造

(3) 地质特征

3.2 水文地质条件 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否)

(1) 孔隙水赋存:

(2) 岩溶水赋存:

(3) 地表水体: 无

(4) 水文条件类型: 简单

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否)

(1) 工程地质岩组:

(2) 边坡稳定性分析: 稳定 (注意办湖比北面边坡, 较办湖比地势低)

(3) 工程地质条件类型: 简单

3.4 环境地质条件 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否)

(1) 调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: 无

(2) 不良地质作用: 无

(3) 对环境污染情况: 无

(4) 历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: 无


(5) 其它重要的民用或工业建筑的情况: 无




(6) 环境地质条件类型: 简单

4 周边环境:


可见周边卫星图



5. 生产区域平面布置情况: _____



6. 仓储区域平面布置情况: _____



11. 供电

项目用电为 三级负荷, 东田镇 400V 电网 供给, 配电室设置在 站房内, 变压器设置情况 无。变压后, 电压为 380/220 V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况 (或排土场) 情况

① 设油气回收 (控油)
② 设隔油池

13. 供排水情况: 是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否□)。

引自当地自来水管网



14. 安全生产管理

(1) 安全管理组织机构

安全 1 名

(2) 从业人员安全教育及持证情况

主要负责人、安全员均已持证。

从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作 时间	安全培训 机构	证号 有效期
1	许楚如	主要负责人		普宁市应急管理局		2023.1.1
2	林康水	安全员		普宁市应急管理局		2024.6.14
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。



(3) 安全管理制度建设情况 (责任制、管理制度、操作规程等) ;

有制度, 基本齐全

(4) 安全生产资金提取及使用情况: 未见记录

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况: 未见记录

(6) 安全警示标志设置情况: 未见设置标志

(7) 事故应急救援预案情况: 已编制应急救援预案, 并备案

(8) 记录、档案、台帐建设情况: 未见隐患整改台账记录

(9) 购买保险情况: 已购买工伤保险



昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 澜沧东回天添加剂 ^{现状评价} 项目类型: 安全现状评价

法定代表人(负责人) 许燕娜 联系电话: _____ 日期: _____

现场发现的问题及建议:

- 1) 95#汽油罐增设“停用”标识
- 2) 灭火毯应用口袋包好或更换为新
符合标准的灭火毯
- 3) 柴油发电机应定期清理杂物,打扫干净。
- 4) 卸油口附近的静电接地报警仪不报警
更换电池。
- 5) 补充完善各类安全管理台账记录

委托方负责人: 林建水

现场检查人员: 李发达 陆朝春

昭通市鼎安科技有限公司

2022年5月20日

注:本建议书一式三份,请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认,本检查建议书将报送安全生产监督管理局。

