


项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命  同志，担任 澜沧岩迪加油站现状评价 项目组长。

二、授权范围

- 1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
- 2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
- 3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
- 4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2022年 4月 20日



昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 澜沧岩进加油站 项目类型: 安全现状评价

法定代表人(负责人) 罗平迪 联系电话: _____ 日期: _____

现场发现的问题及建议:

- 1) 航天火警的定期记录;
- 2) 补充摩托车维修
- 3) 操作井应清理管道上水泥残留物,并作管道流向标识。
- 4) 未配备手持式可燃气体便携式气体检测报警仪;
- 5) 未设总电源紧急切断按钮。
动力

委托方负责人:

罗坤付

现场检查人员:

李峻达 陆朝春

昭通市鼎安科技有限公司

2022年5月21日

注: 本建议书一式三份, 请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认, 本检查建议书将报送安全生产监督管理局。



一 基本情况记录表

1 企业概况

项目名称: 澜沧岩迪加油站

项目类型: 安全现状评价 企业性质: 个体工商户

投资金额: 1 法定代表人: 罗平敏

住所: 澜沧县上允镇下允城子

筹建或建成投产时间 2008.1.24

生产经营类型: 加油站

生产能力或设计规模: 三级站

生产经营的主要产品、物料 92#、95#汽油 柴油

证照或核准情况: 营业执照、危化证、成品油零售经营批准证书

每年最大生产时间 365 天, 每天工作 3 班 (8

小时)。人员编制: 管理人员 2 人、生产人员 7 人。

专职安全员 1 人, 兼职安全员 1 人。


2 地理位置及交通

项目所在地距澜沧城市约 92 公里, 位于 (要求细化到小地名或社

区) 澜沧县上允镇下允城子。

地理坐标: 北: 102° 55' 54" - 101° 12' 46" 东: 99° 41' 25" - 99° 59' 52" 之间

交通: 西面为G214国道



3 自然地理

地形地貌：是否提供了相关资料？（是、否）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录
 （是、否）。周边地势相对平坦 加油站内有面向G214
国道一侧设坡

气象条件：是否提供了相关资料？（是、否）是否有现场踏勘后或收集的的补充记
录（是、否）。年平均气温19.3℃

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？（是、否）是否有现场踏勘后或收



集的补充记录 (是□、否□) 。

(1) 地层 _____

(2) 构造 _____

(3) 地质特征 _____

3.2 水文地质条件是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否□) 。

(1) 孔隙水赋存: _____

(2) 岩溶水赋存: _____

(3) 地表水体: 周边有河, 储槽区有井井水

(4) 水文条件类型: 简单

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否□) 。

(1) 工程地质岩组: _____

(2) 边坡稳定性分析: 轴比书略高于加油站设1m挡土墙支护

(3) 工程地质条件类型: 无

3.4 环境地质条件是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否□) 。

(1) 调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: 无

(2) 不良地质作用: 无

(3) 对环境污染情况: 无


(4) 历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: 无

(5) 其它重要的民用或工业建筑的情况: 无




(6) 环境地质条件类型: 简单


4 周边环境:



5. 生产区域平面布置情况: _____



6. 仓储区域平面布置情况: _____



11. 供电

项目用电为三级负荷,当地中网供电供给, 配电室设置在辅房内(东南化面), 变压器设置情况无。变压后, 电压为380/220 V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况(或排土场)情况

1. 设汽油油气回收
2. 设三级隔油池

13. 供排水情况: 是否提供了相关资料? (是, 否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是, 否) .

引自当地市政供水管网



14. 安全生产管理

(1) 安全管理组织机构

安全管理小组 兼任安全员

(2) 从业人员安全教育及持证情况

已持证上岗

从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作时间 有效期	安全培训机构	证号
1	罗岩秋	安全员		2024.11.16		晋河字第12345号
2	平坤保	安全员		2023.11.02		晋河字第12345号
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。



(3) 安全管理制度建设情况 (责任制、管理制度、操作规程等):

已建立安全管理制度, 基础齐全, 建议补充有限空间管理制度

(4) 安全生产资金提取及使用情况: 已按要求提取

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况: 已按要求发放防护用品

(6) 安全警示标志设置情况: 基础齐全

(7) 事故应急救援预案情况: 已编制预案, 并取得备案登记表, 并定期演练, 备案表在有效期内

(8) 记录、档案、台帐建设情况: 基础齐全

(9) 购买保险情况: 已购买工伤保险



15. 收集的其他文本资料清单

序号	名称	数量	备注
1	营业执照	1	甲子版
2	成品油零售证书	1	甲子版
3	危险化学品经营许可证	1	甲子版
4	安全生产规章制度	1	扫描件
5	安全培训记录	1	扫描件
7	加油站安全协议	1	扫描件
8	安全员证书	1	扫描件

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。

以上现场记录情况，真实反应委托方项目实际现状，其收集、摘录的资料、数据属本委托单位提供，且真实有效。

特此确认

委托方：
负责人：*严坤付*

2022年5月21日