

安全评价项目现场勘察记录表

2021年09月19日

客户名称	腾冲县古林木业有限责任公司		
项目名称	腾冲县古林木业有限责任公司 2 万 t/a 甲醛生产线安全现状评价		
单位或项目地址	腾冲经济技术开发区		
现场勘察记录			
序号	勘察场所或装置	序号	勘察场所或装置
1	甲醛生产装置	3	甲醛生产装置公辅
2	甲醛装置周边情况	4	甲醛生产涉及人员等
勘察意见	<ol style="list-style-type: none"> 1. 甲醇罐区卸车静电跨接线连接不规范； 2. 甲醇蒸发器四周孔洞未加防坠落挡板； 3. 罐区管线穿防火堤处未封堵； 4. 甲醛罐取样阀损坏； 5. 甲醇储罐罐顶无防护栏。 		
现场勘察人员签字			
被评价单位对勘察事实确认	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">属家.</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>签名或盖章: </p> <p>2021年09月19日</p> </div> </div>		

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页