

# 昭通市鼎安科技有限公司

## 安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）：澜沧县双马铅锌采选厂 项目类型：个人独资企业

法定代表人（负责人）罗正钦 联系电话：1577985816 日期：2022年8月20日

### 现场发现的问题及建议：

1. 库区左侧截洪沟已经损坏，丧失排水能力，建议企业重新修建左侧截洪沟，保证其排水能力；2. 库区右侧截洪沟已被土填满，建议企业重新开挖清理，保证其排水能力；3. 部分安全标志已损坏，建议企业及时更换损坏安全标志；4. 尾矿库闭库销号手续由于疫情原因已超过规定时限，建议企业竣工验收后尽快履行闭库销号手续。

委托方负责人：



现场检查人员：

昭通市鼎安科技有限公司

2022年8月20日